
Барьер
Искра-ТС
ТРМ1 - ТРМ12,
МВ110-2А
t °C
1
2
3
6
R1
R2
R3
7
8
9
12
13
14
DAT x-1
DAT x-2
DAT x-3
измерительный
вход
Взрывоопасная
зона
Взрывобезопасная зона


Барьер
Искра-ТС
Остальные
приборы
t °C
2
1
3
6
R2
R1
R3
8
7
9
12
13
14
DAT x-1
DAT x-2
DAT x-3
измерительный
вход
Взрывоопасная
зона
Взрывобезопасная зона