




Обозначения:

- TE - датчик температуры;
- PI - прибор показывающий и регистрирующий значение температуры;
- SE - датчик скорости ветра;
- PS - прибор показывающий и регистрирующий значение скорости ветра;
- PE - датчик влажности;
- PI - прибор показывающий и регистрирующий значение влажности;
- SE - датчик положения исполнительного механизма;
- PI - прибор показывающий и регистрирующий положение исполнительного механизма;
- PS - датчик давления;
- PI - прибор показывающий и регистрирующий значение давления;
- PI - электропривод;
- NS - магнитный пускатель;
- DS - дистанционное управление;
- RI - ручное управление.

Приборы по месту	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Приборы по схеме	PI 10	SE 16	PI 9	TE 16	PI 4	PI 6	TE 10	PI 20	PI 1	PI 3	PI 20	PI 21	PI 24	PI 25	PI 26	PI 27	PI 28	PI 29	PI 30	PI 31	PI 32	PI 33	PI 34	PI 35	PI 36
АЦ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ПИ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ИИ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Дат	Сенс	Ана	В. дат	Дат	Дат
Автоматизация котельной	электроника	дистанционное	управление	Автоматизация	электроника
Схема автоматизации	Автоматизация	электроника	дистанционное	управление	Автоматизация