

TRM1 (модификация У2)

Измеритель-регулятор микропроцессорный одноканальный

Руководство по эксплуатации КУВФ.421210.002 РЭ8

Введение

Настоящее краткое руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией и подключением измерителя-регулятора микропроцессорного одноканального TRM1. Порядок настройки описан в полном руководстве по эксплуатации.

Полное руководство по эксплуатации расположено на странице прибора на сайте oven.ru.

1 Технические характеристики и условия эксплуатации

1.1 Технические характеристики

Таблица 1 – Характеристики прибора

Наименование	Значение
Питание	
Диапазон входного напряжения питания для всех типов модификаций:	90...264 В (номинальное 230 В) 47...63 Гц (номинальное 50 Гц)
Потребляемая мощность, не более	10 ВА
Источник встроенного питания ¹⁾	
Напряжение и ток	= 24 ± 2,4 В, максимально 50 мА
Измерительный вход	
Количество измерительных каналов	1
Номинальное сопротивление встроенного шунтирующего резистора	39,2 Ом ³⁾
Величина максимально допустимого напряжения на измерительных клеммах	3 В
Время установления рабочего режима при измерении входных сигналов, не более	10 мин
Выходные устройства (ВУ)	
Количество ВУ	1 ⁴⁾
Интерфейс обмена данными ⁵⁾	
Тип интерфейса	RS-485
Протокол обмена данными (режим)	Modbus RTU (Slave), Modbus ASCII (Slave)
Общие сведения	
Габаритные размеры прибора: щитовой Щ1 щитовой Щ2 щитовой Щ5 DIN-реечный Д настенный Н	(96 × 96 × 53) ± 1 мм (96 × 48 × 100) ± 1 мм (48 × 48 × 103) ± 1 мм (90 × 88 × 59) ± 1 мм (129 × 110 × 69) ± 1 мм
Степень защиты корпуса: • со стороны лицевой панели • со стороны задней панели	IP54 (для корпуса Д — IP20) IP20 (для корпуса Н — IP54)
Масса прибора: • с упаковкой, не более • без упаковки, не более	0,4 кг (для корпуса Н — 0,5 кг) 0,25 кг (для корпуса Н — 0,4 кг)
Средний срок службы	12 лет

ПРИМЕЧАНИЕ
¹⁾ Только для модификации прибора со встроенным источником питания 24 В. ИП предназначен только для питания датчиков, подключаемых к прибору.
²⁾ С учетом старения за межповерочный интервал. Для ТП данные при включенной КХС.
³⁾ Встроенный токовый шунт для работы с сигналом тока подключается DIP-переключателем на боковой стенке корпуса в соответствии с используемым измерительным каналом.
⁴⁾ Характеристики ВУ в соответствии с их типом (см. таблицу 4).
⁵⁾ Только для модификации прибора с интерфейсом RS-485.

Таблица 2 – Датчики и входные сигналы

Сигнал датчика (условное обозначение НСХ первичного преобразователя)	Отображение на ЦИ	Диапазон измерения
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009		
50М (α = 0,00428 °С ⁻¹)	50C	−180...+200 °С
Pt50 (α = 0,00385 °С ⁻¹)	P 50	−200...+850 °С
50П (α = 0,00391 °С ⁻¹)	50P	−200...+850 °С
Cu50 (α = 0,00426 °С ⁻¹)*	C 50	−50...+200 °С
100М (α = 0,00428 °С ⁻¹)	100C	−180...+200 °С
Pt100 (α = 0,00385 °С ⁻¹)	P 100	−200...+850 °С
100П (α = 0,00391 °С ⁻¹)	100P	−200...+850 °С
Cu100 (α=0,00426 °С ⁻¹)*	C 100	−50...+200 °С
100Н (α = 0,00617 °С ⁻¹)	100n	−60...+180 °С
500М (α = 0,00428 °С ⁻¹)	500C	−180...+200 °С
Pt500 (α = 0,00385 °С ⁻¹)	P 500	−200...+850 °С
500П (α = 0,00391 °С ⁻¹)	500P	−200...+850 °С

Продолжение таблицы 2

Сигнал датчика (условное обозначение НСХ первичного преобразователя)	Отображение на ЦИ	Диапазон измерения
Cu500 (α = 0,00426 °С ⁻¹)*	C 500	−50...+200 °С
500Н (α = 0,00617 °С ⁻¹)	500n	−60...+180 °С
1000М (α = 0,00428 °С ⁻¹)	100C	−180...+200 °С
Pt1000 (α = 0,00385 °С ⁻¹)	P 100	−200...+850 °С
1000П (α = 0,00391 °С ⁻¹)	100P	−200...+850 °С
Cu1000 (α = 0,00426 °С ⁻¹)*	C 100	−50...+200 °С
1000Н (α = 0,00617 °С ⁻¹)	100n	−60...+180 °С
Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001		
ТХК (L)	ТC L	−200...+800 °С
ТХКн(Е)	ТC E	−200...+900 °С
ТЖК (J)	ТC J	−200...+1200 °С
ТПП (S)	ТC S	−50...+1750 °С
ТНН (N)	ТC n	−200...+1300 °С
ТХА (K)	ТC K	−200...+1360 °С
ТПП (R)	ТC R	−50...+1750 °С
ТПР (B)	ТC b	+200...+1800 °С
ТВР (A-1)	ТC A 1	0...+2500 °С
ТВР (A-2)	ТC A 2	0...+1800 °С
ТВР (A-3)	ТC A 3	0...+1800 °С
ТМК (T)	ТC T	−250...+400 °С
Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011–80		
0...1 В	0.1	0...1 В
0...5 мА	0.5	0...5 мА
0...20 мА	0.20	0...20 мА
4...20 мА	4.20	4...20 мА
Сигналы постоянного напряжения		
−50...+50 мВ	−5.5	−50...+50 мВ
<div><div></div><div>ПРИМЕЧАНИЕ * В Республике Беларусь носит справочную информацию</div></div>		

Таблица 3 – Поддерживаемые датчики и входные сигналы (не средство измерений)

Сигнал датчика (условное обозначение НСХ первичного преобразователя)	Отображение на ЦИ	Диапазон измерения
Пирометры		
Пирометр PK-15	P ир. 1	+400...+1500 °С
Пирометр PK-20	P ир. 2	+600...+2000 °С
Пирометр PC-20	P ир. 3	+900...+2000 °С
Пирометр PC-25	P ир. 4	+1200...+2500 °С
Нестандартизованные сигналы		
Cu53 (α = 0,00426 °С ⁻¹) (гр.23 по ГОСТ 6651-78)	C 53	−50...+200 °С
Typ L	ТC dL	0...+900 °С

Таблица 4 – Параметры встроенных ВУ

Обозначение ВУ (Тип выходного элемента)	Технические параметры
ВУ дискретного типа	
Р (Контакты электромагнитного реле)	Ток не более 8 А при переменном напряжении не более 250 В и cos(φ) > 0,4. Ток не более 3 А при постоянном напряжении не более 30 В
К (Оптопара транзисторная п-р-п типа)	Постоянный ток не более 400 мА при постоянном напряжении не более 60 В
Т (Выход для управления внешним твердотельным реле)	Выходной ток не более 40 мА. Выходное напряжение высокого уровня 4...6 В. Выходное напряжение низкого уровня 0...0,7 В
С (Оптопара симисторная)	Ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В (50 Гц). Ток в импульсном режиме не более 500 мА, время импульса не более 5 мс. Максимальное коммутируемое напряжение в импульсном режиме не более 600 В
ВУ аналогового типа	
И (ЦАП «параметр – ток»)	Постоянный ток 4...20 мА на внешней нагрузке не более 1 кОм, напряжение питания 12...30 В рассчитывается в зависимости от сопротивления нагрузки
У (ЦАП «параметр – напряжение»)	Постоянное напряжение 0...10 В на внешней нагрузке более 2 кОм, напряжение питания 16...30 В

ПРИМЕЧАНИЕ
* Пределы допускаемой приведенной (к диапазону преобразований) дополнительной погрешности преобразований при изменении температуры окружающей среды от нормальных условий (от +15 до +25 °С включительно) в диапазоне рабочих условий измерений, на каждые 10 °С изменения температуры окружающего воздуха, составляют не более 0,5 от предела допускаемой приведенной основной погрешности преобразования.

1.2 Условия эксплуатации

Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха от минус 40 до +55 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80% при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа при эксплуатации до 2000 м над уровнем моря.

По устойчивости к электромагнитным воздействиям прибор соответствует ГОСТ 30804.6.2-2013. По уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует ГОСТ 30804.6.4-2013.

По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Требования в части внешних воздействующих факторов являются обязательными, так как относятся к требованиям безопасности.

2 Монтажные отверстия в щите




Рисунок 1 – Габаритные размеры корпуса Щ1 и монтажного отверстия в щите




Рисунок 2 – Габаритные размеры корпуса Щ2 и монтажного отверстия в щите




Рисунок 3 – Габаритные размеры корпуса Щ5 и монтажного отверстия в щите

3 Подключение датчиков




Рисунок 4 – Трехпроводная схема подключения ТС




Рисунок 5 – Двухпроводная схема подключения ТС




Рисунок 6 – Схема подключения термопары




Рисунок 7 – Схема подключения активного датчика с выходом в виде напряжения −50...+50 мВ или 0...1 В

4 Подключение ВУ




Рисунок 9 – Подключение нагрузки к ВУ типа «Р»




Рисунок 10 – Схема подключения нагрузки к ВУ типа «У»




Рисунок 11 – Подключение нагрузки к ВУ типа «Т»




Рисунок 12 – Подключение к ВУ типа «И»






Рисунок 13 – Подключение к ВУ типа «И» с ограничивающим резистором

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Схемы подключения к остальным типам ВУ представлены в полном Руководстве по эксплуатации.

1. Установить перемычку согласно рисунку ниже.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед подключением перемычки датчик должен быть отключен от входа 1.

2. На основном экране нажать комбинацию клавиш и до появления экрана *d.r.5t.*
3. Ввести пароль 100 и нажать кнопку .
4. Задать параметру *d.r.5t.* значение *on*.
5. На нижнем ЦИ на 5 секунд отобразится надпись *r.5t.*, затем прибор восстановит заводские настройки.

6 Схема настройки параметров




Рисунок 15