

ПР200-220.25.2.0 в корпусе Д



Примечание:

В модификации ПР200-220.25.1.0 отсутствует один из слотов RS485 (клеммы 33,34 или 35,36).
 В модификации ПР200-220.25.0.0 отсутствуют оба слота RS485 (клеммы 33,34 и 35,36)

Инв. N подл.	И.контр.	Втор.проб.	Проверил	Разработал	Условно-графическое обозначение прибора ПР200	УГО	Стадия	Лист	Листов
								1	3
Подп. и дата	Инв. N дудл.	Взам. инв. N	Подп. и дата	Подп. и дата					
Подп. и дата	Инв. N дудл.	Взам. инв. N	Подп. и дата	Подп. и дата					

ПР200-24.5.2.0 в корпусе Д



Примечание:

В модификации ПР200-24.5.1.0 отсутствует один из слотов RS485 (клеммы 33,34 или 35,36).
 В модификации ПР200-24.5.0.0 отсутствуют оба слота RS485 (клеммы 33,34 и 35,36)

Инв. N подл.	Проверил	УГО	Стадия	Лист	Листов	3	Условно-графическое обозначение прибора ПР200	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дудл.	Подп. и дата									
												Н.контр.	Втор.проб.	Разработал						
															Подп. и дата	Инв. N дудл.	Подп. и дата			
																		Взам. инв. N	Инв. N дудл.	Подп. и дата