





9251, X07M10-1001, Z5107, ФВК
 КУВФ.407521001-07M20x1,5CB



1. * Размеры для справок.
2. Гайка поз.8 и шайба поз.9 поставляются в комплекте с датчиком.
3. Проверить герметичность датчика давлением 4МПа при температуре 240°С, выдержка 3 мин. Падение давления и течь жидкости не допускается.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

5	КУВФ.1096-20	Надольный	4.08.20				
Изм.	Лист	№ док.и.м.	Подп.	Дата			
Разработ.	Надольный			4.08.20			
Проб.	Коваленко						
Т.контр.							
И.контр.							
Утв.	Саболев						

КУВФ.407521001-07M20x1,5CB		
Датчик уровня		
кондуктометрический		
ДС.ПВТ М20х1,5		
Сборочный чертеж		
Лист	Масса	Масштаб
	0,08	1:1
Лист		Листов
		1