

# TRM1

## Измеритель-регулятор микропроцессорный одноканальный Краткое руководство

### Введение

Настоящее краткое руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией и подключением измерителя-регулятора микропроцессорного одноканального TRM1. Порядок настройки описан в полном руководстве по эксплуатации.

Полное руководство по эксплуатации расположено на странице прибора на сайте [open.ru](http://open.ru).

## 1 Технические характеристики и условия эксплуатации

### 1.1 Технические характеристики

Таблица 1 – Характеристики прибора

Наименование	Значение
<b>Питание</b>	<p>Диапазон входного напряжения питания для всех типов модификаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• постоянное 21...120 В</li> <li>• переменное 90...264 В</li> <li>• частота 47...63 Гц</li> </ul> <p>Номинальное входное напряжение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• постоянное 24 В</li> <li>• переменное 230 В</li> <li>• частота 50 Гц, 60 Гц</li> </ul> <p>Потребляемая мощность при питании от источника переменного напряжения, не более 10 ВА</p> <p>Потребляемая мощность при питании от источника постоянного напряжения, не более 8 Вт</p>
<b>Источник встроенного питания = 24 В*</b>	<p>Максимальный ток ИП24 50 мА</p> <p>Допуск по выходному напряжению ± 2,4 В (10 %)</p>
<b>Измерительный вход</b>	<p>Количество измерительных каналов 1</p> <p>Время опроса входа ТС/ТП и других типов датчиков, не более 1 с</p> <p>Предел допускаемой основной приведенной (от диапазона измерений) погрешности измерения, не более**:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ТС 0,25 %</li> <li>• ТП с включенной КХС 0,5 %</li> <li>• ТП с отключенной КХС 0,25 %</li> <li>• токовые сигналы (4...20 мА, 0...5 мА, 0...20 мА) 0,25 %</li> <li>• сигналы напряжения (-50...+50 мВ, 0...1 В) 0,25 %</li> </ul> <p>Дополнительная приведенная к диапазону измерений погрешность измерения, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов, доля от основной</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в режиме измерения тока 0,25 предела основной</li> <li>• в режиме измерения напряжения 0,25 предела основной</li> <li>• для ТП, не более 0,25 предела основной</li> <li>• для ТС, не более 0,25 предела основной</li> </ul> <p>Входное сопротивление при измерении сигналов напряжения, не менее 300 кОм</p> <p>Номинальное сопротивление встроенного шунтирующего резистора 39,2 Ом***</p> <p>Величина максимально допустимого напряжения на измерительных клеммах 3 В</p> <p>Время установления рабочего режима при измерении входных сигналов, не более 10 мин</p>
<b>Выходные устройства (ВУ)</b>	<p>Количество ВУ 1****</p>
<b>Интерфейс обмена данными*****</b>	<p>Тип интерфейса RS-485</p> <p>Протокол обмена данными Modbus RTU, Modbus ASCII</p> <p>Режим работы интерфейса Slave</p> <p>Скорость обмена данными 2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбод/с</p>

Продолжение таблицы 1

Наименование	Значение
<p>Параметры обмена данными:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• количество бит данных 7, 8</li> <li>• бит четности n, e, o</li> <li>• количество стоп-бит 1, 2</li> </ul> <p>Задержка ответа прибора 0...20 мс</p>	
<b>Общие сведения</b>	<p>Габаритные размеры прибора:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• щитовой Щ1 (96 × 96 × 53) ± 1 мм</li> <li>• щитовой Щ2 (96 × 48 × 100) ± 1 мм</li> <li>• щитовой Щ5 (48 × 48 × 103) ± 1 мм</li> <li>• DIN-реечный Д (90 × 88 × 59) ± 1 мм</li> <li>• настенный Н (129 × 110 × 69) ± 1 мм</li> </ul> <p>Степень защиты корпуса:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• со стороны лицевой панели (кроме корпуса Д) IP54</li> <li>• со стороны лицевой панели (для корпуса Д) IP20</li> <li>• со стороны задней панели IP20</li> </ul> <p>Масса прибора:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• с упаковкой, не более 0,4 кг</li> <li>• без упаковки, не более 0,25 кг</li> </ul> <p>Средний срок службы 12 лет</p>



#### ПРИМЕЧАНИЕ

\* Только для модификации прибора со встроенным источником питания 24 В. ИП предназначен только для питания датчиков, подключаемых к прибору.

\*\* С учетом старения за межповерочный интервал. Для ТП данные при включенной КХС.

\*\*\* Встроенный токовый шунт для работы с сигналом тока подключается DIP-переключателем на боковой стенке корпуса в соответствии с используемым измерительным каналом.

\*\*\*\* Характеристики ВУ в соответствии с их типом (см. таблицу 4).

\*\*\*\*\* Только для модификации прибора с интерфейсом RS-485.

Таблица 2 – Датчики и входные сигналы

Сигнал датчика (условное обозначение НСХ первичного преобразователя)	Диапазон измерения	Дискретность измерения, не менее	Значение единицы младшего разряда*
<b>Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009</b>			
50M (α = 0,00428 °C <sup>-1</sup> )	-180...+200 °C	0,1 °C	0,1; 1,0 °C
Rt50 (α = 0,00385 °C <sup>-1</sup> )	-200...+850 °C		0,1; 1,0 °C
50П (α = 0,00391 °C <sup>-1</sup> )	-200...+850 °C		0,1; 1,0 °C
Cu50 (α = 0,00426 °C <sup>-1</sup> )	-50...+200 °C		0,1 °C
100M (α = 0,00428 °C <sup>-1</sup> )	-180...+200 °C		0,1; 1,0 °C
Rt100 (α = 0,00385 °C <sup>-1</sup> )	-200...+850 °C		0,1; 1,0 °C
100П (α = 0,00391 °C <sup>-1</sup> )	-200...+850 °C		0,1; 1,0 °C
Cu100 (α = 0,00426 °C <sup>-1</sup> )	-50...+200 °C		0,1 °C
100Н (α = 0,00617 °C <sup>-1</sup> )	-60...+180 °C		0,1 °C
500M (α = 0,00428 °C <sup>-1</sup> )	-180...+200 °C		0,1; 1,0 °C
Rt500 (α = 0,00385 °C <sup>-1</sup> )	-200...+850 °C		0,1; 1,0 °C
500П (α = 0,00391 °C <sup>-1</sup> )	-200...+850 °C		0,1; 1,0 °C
Cu500 (α = 0,00426 °C <sup>-1</sup> )	-50...+200 °C		0,1 °C
500Н (α = 0,00617 °C <sup>-1</sup> )	-60...+180 °C		0,1 °C
1000M (α = 0,00428 °C <sup>-1</sup> )	-180...+200 °C	0,1; 1,0 °C	
Rt1000 (α = 0,00385 °C <sup>-1</sup> )	-200...+850 °C	0,1; 1,0 °C	
1000П (α = 0,00391 °C <sup>-1</sup> )	-200...+850 °C	0,1; 1,0 °C	
Cu1000 (α = 0,00426 °C <sup>-1</sup> )	-50...+200 °C	0,1 °C	
1000Н (α = 0,00617 °C <sup>-1</sup> )	-60...+180 °C	0,1 °C	
<b>Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001</b>			
ТХК (L)	-200...+800 °C	0,1 °C	0,1; 1,0 °C
ТХКн (E)	-200...+900 °C	0,1 °C	0,1 °C
ТЖК (J)	0...+900 °C	0,1 °C	0,1; 1,0 °C
ТПП (S)	0...+1600 °C	0,2 °C	0,1; 1,0 °C
ТНН (N)	-200...+1300 °C	0,2 °C	0,1; 1,0 °C
ТХА (K)	-200...+1300 °C	0,2 °C	0,1; 1,0 °C
ТПП (R)	0...+1600 °C	0,2 °C	0,1; 1,0 °C
ТПР (B)	+600...+1800 °C	0,2 °C	0,1; 1,0 °C

Продолжение таблицы 2

Сигнал датчика (условное обозначение НСХ первичного преобразователя)	Диапазон измерения	Дискретность измерения, не менее	Значение единицы младшего разряда*
TBP (A-1)	+1000...+2500 °C	0,4 °C	0,1; 1,0 °C
TBP (A-2)	+1000...+1800 °C	0,2 °C	0,1; 1,0 °C
TBP (A-3)	+1000...+1800 °C	0,2 °C	0,1; 1,0 °C
ТМК (Т)	-200...+400 °C	0,1 °C	0,1; 1,0 °C
<b>Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011-80</b>			
0...1 В	0...1 В	0,1 мВ	0,001 В
0...5 мА	0...5 мА	0,01 мА	0,001 мА
0...20 мА	0...20 мА	0,01 мА	0,01 мА
4...20 мА	4...20 мА	0,01 мА	0,01 мА
<b>Сигналы постоянного напряжения</b>			
-50...+50 мВ	-50...+50 мВ	0,01 мВ	0,01/0,1***

Поддерживаемые датчики и входные сигналы, для которых прибор не является средством измерения, представлены в таблице ниже.

Таблица 3 – Поддерживаемые датчики и входные сигналы (не средство измерений)

Сигнал датчика (условное обозначение НСХ первичного преобразователя)	Диапазон измерения	Дискретность измерения, не менее	Значение единицы младшего разряда*
<b>Пирометры**</b>			
Пирометр PK-15	+400...+1500 °C	0,1 °C	1
Пирометр PK-20	+600...+2000 °C	0,1 °C	1
Пирометр PC-20	+900...+2000 °C	0,1 °C	1
Пирометр PC-25	+1200...+2500 °C	0,1 °C	1
<b>Нестандартизованные сигналы**</b>			
Cu53 (α = 0,00426 °C <sup>-1</sup> ) (р.23 по ГОСТ 6651-78)	-50...+200 °C	0,1 °C	0,1
Тур L**	0...+900 °C	0,1 °C	0,1



#### ПРИМЕЧАНИЕ

\* Зависит от параметра положения десятичной точки dPt и значения параметров настройки indL и indH.

\*\* Предел допускаемой основной приведенной (от диапазона измерений) погрешности измерения, не более 0,5 % для пирометров и не более 0,25 % для Cu53 (α = 0,00426 °C<sup>-1</sup>).

Таблица 4 – Параметры встроенных ВУ

Обозначение ВУ	Тип выходного элемента	Технические параметры
<b>ВУ дискретного типа</b>		
<b>Р</b>	Контакты электромагнитного реле	Ток не более 8 А при переменном напряжении не более 250 В и cos(φ) > 0,4. Ток не более 3 А при постоянном напряжении не более 30 В
<b>К</b>	Оптопара транзисторная п-р-п типа	Постоянный ток не более 400 мА при постоянном напряжении не более 60 В
<b>Т</b>	Выход для управления внешним твердотельным реле	Выходной ток не более 60 мА. Выходное напряжение высокого уровня 4...6 В. Выходное напряжение низкого уровня 0...0,7 В
<b>С</b>	Оптопара симисторная	Ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В (50 Гц). Ток в импульсном режиме не более 500 мА, время импульса не более 5 мс. Максимальное коммутируемое напряжение в импульсном режиме не более 600 В
<b>ВУ аналогового типа</b>		
<b>И</b>	ЦАП «параметр – ток»	Постоянный ток 4...20 мА на внешней нагрузке не более 1 кОм, напряжение питания 12...30 В рассчитывается в зависимости от сопротивления нагрузки
<b>У</b>	ЦАП «параметр – напряжение»	Постоянное напряжение 0...10 В на внешней нагрузке более 2 кОм, напряжение питания 16...30 В

## 1.2 Условия эксплуатации

Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха от минус 40 до +55 °C;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80% при +35 °C и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа при эксплуатации до 2000 м над уровнем моря.

По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует ГОСТ 30804.6.2-2013.

По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Требования в части внешних воздействующих факторов являются обязательными, так как относятся к требованиям безопасности.

## 2 Монтаж

### 2.1 Установка прибора щитового крепления Щ1





Рисунок 1 – Монтаж прибора щитового крепления Щ1




Рисунок 2 – Габаритные размеры корпуса Щ1 и монтажного отверстия в щите




Рисунок 3 – Прибор в корпусе Щ1, установленный в щит толщиной 3 мм

## 2.2 Установка прибора щитового крепления Щ2





Рисунок 4 – Монтаж прибора щитового крепления Щ2  
лицевая панель щита




Рисунок 5 – Габаритные размеры корпуса Щ2 и монтажного отверстия в щите  
Вид сзади Вид спереди Вид сбоку




Рисунок 6 – Прибор в корпусе Щ2, установленный в щит толщиной 3 мм

## 2.3 Установка прибора щитового крепления Щ5





Рисунок 7 – Монтаж прибора щитового крепления Щ5




Рисунок 8 – Габаритные размеры корпуса Щ5 и монтажного отверстия в щите  
Вид сзади Вид спереди Вид сбоку




Рисунок 9 – Прибор в корпусе Щ5, установленный в щит толщиной 3 мм

## 2.4 Установка прибора DIN-реечного крепления Д




Рисунок 10 – Монтаж прибора с креплением на DIN-рейку




Рисунок 11 – Габаритные размеры корпуса Д

## 2.5 Установка прибора настенного крепления Н




Рисунок 12 – Разборка передней части корпуса




Рисунок 13 – Установка на стену




Рисунок 14 – Габаритные размеры прибора в корпусе Н

## 3 Подключение датчиков



Рисунок 15 – Трехпроводная схема подключения ТС  
Рисунок 16 – Двухпроводная схема подключения ТС




Рисунок 17 – Схема подключения терморпары




Рисунок 18 – Схема подключения активного датчика с выходом в виде напряжения -50...+50 мВ или 0...1 В  
Рисунок 19 – Схема подключения пассивного датчика с токовым выходом 0...5 мА или 0(4)...20 мА

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**  
Подключение датчика с токовым выходом без подключения токового шунта при помощи DIP-переключателя может повредить прибор.




Рисунок 20 – Расположение DIP-переключателей




Рисунок 21 – Расположение DIP-переключателей для корпуса Д

## 4 Подключение ВЭ




Рисунок 22 – Схема подключения нагрузки к ВУ типа «Р»

Рисунок 23 – Схема подключения нагрузки к ВУ типа «К»




Рисунок 24 – Схема подключения нагрузки к ВУ типа «Т»

Рисунок 25 – Схема подключения силового симистора к ВУ типа «С»




Рисунок 26 – Подключение к ВУ типа «И»

Рисунок 27 – Схема встречно-параллельного подключения двух тиристоров к ВУ типа «С»




Рисунок 28 – Подключение к ВУ типа «И» с ограничивающим резистором

Рисунок 29 – Схема подключения нагрузки к ВУ типа «У»

Россия, 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5  
тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: +7 (495) 728-41-45  
тех.поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, support@owen.ru  
отдел продаж: sales@owen.ru  
www.owen.ru  
рег.: 1-RU-105832-1.1