



- Размеры для справок.
- Маркировку выполнить лазером на этапе сборки прибора, используя приспособление КУВФ.п.530.04.000 согласно инструкции КУВФ.2530184.00053 с автоматическим заполнением полей из 1С и передавая в поле ID_N – заводской номер конкретного прибора, в поле ID – заводской номер в формате QR-кода, в поле MAC1_N – MAC-адреса прибора. Шрифт надписей HeliosCondLightC.
- Выполнять маркировку лицевой панели до установки крышек поз.4 КУВФ.7311914.20.2297.

					КУВФ.436534.052 СБ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Блок питания БПЗ0МС Сборочный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
	Разраб.	Володина		27.02.24					1:1
	Пров.	Лобов							
	Т.контр.					Лист		Листов	1
Н.контр.									
Утв.									